DEMANTELEMENT DE L'INSTALLATION DE RETRAITEMENT AT.1 DE LA HAGUE

C. LAFFAILLE UDIN / LA HAGUE CEA - DCC/DERD/UDIN/LA HAGUE

DISMANTLING OF AT1 REPROCESSING PLANT AT

LA HAGUE

1 - PREAMBULE

L'installation AT.1 était l'atelier pilote de retraitement des combustibles des réacteurs surgénérateurs (Rapsodie - Phéníx). Elle a fonctionné 10 ans de 1969 à 1979 et a produit 1094kg de U/Pu.

L'atelier comportait initialement trois cycles de retraitement. Un quatrième cycle de séparation U.Pu et un stockage supplémentaire de produits de fission furent créés ensuite dans le bâtiment extension mis en actif en 1972. La mise à l'Arrêt Définitif en 1979 fut suivie :

- d'une période de rinçage d'un an qui permit de récupérer 600g de Pu et 1 700~g de U ;
- d'une période de décontamination de dix-huit mois.

L'UDIN prit en charge l'installation le ler janvier 1982. Les études préliminaires avaient commencé en avril 1981 et le dossier de sûreté fut présenté aux Autorités le 30 juin 1982. Les éléments combustibles étaient retraités dans l'atelier AT.1 selon le procédé PUREX. Les différentes fonctions étaient réparties dans une succession de cellules (voir figure).

L'objectif des opérations dans l'atelier AT.1 est de réaliser un déclassement de niveau 3, hors génie civil, c'est-àdire consistant à :

- démonter et évacuer tous les circuits et équipements contaminés
- assainir les locaux au niveau le plus bas possible pour permettre une réutilisation du bâtiment sans contrainte de surveillance permanente.

Le scénario de démantèlement a été établi en fonction des difficultés d'intervention dans les différentes cellules et des moyens à mettre en oeuvre en conséquence. Les principales étapes sont les suivantes (voir tableau) :

- 1 : démantèlement des cellules et boîtes à gants alpha et des cellules non irradiantes.
- 2 : démantèlement des cellules irradiantes aisément accessibles
- 3 : démantèlement des cellules Haute Activité en béton.
- 4 : démantèlement des cellules de stockage.
- 5 : assainissement final de tous les locaux.

2 - DEMANTELEMENT DES CELLULES ALPHA

Le démantèlement des cellules alpha et des boîtes à gants qui ne présentaient qu'un très faible niveau d'activité gamma a été effectué en intervention directe. Toutefois, on a recherché à atteindre les meilleures conditions d'étanchéité pour la protection des travailleurs et de l'environnement. Dans ce but système d'atelier modulaire a été développé permettant s'adapter aux formes des cellules et des locaux. Des panneaux en acier inox de dimensions standart sont blés entre eux pour constituer les murs et le toit. Un joint polymérisant classique assure l'étanchéité entre les éléments. La forme des panneaux est conçue pour présenter une face terne lisse de manière à ne pas retenir la contamination. Un ensemble de modules de ventilation complète le dispositif. Le premier a été réalisé pour le démantèlement de la cellule 906 (fin de procédé) et des boîtes à gants de laboratoire. A cette occasion un système de scaphandre personnel, ainsi qu'un dispositif d'évacuation étanche des déchets ont été expérimentés.

3 - DEMANTELEMENT DES CELLULES HAUTE ACTIVITE

La stratégie du démantèlement de ces cellules répond aux principes suivants :

- * intervention dans les cellules par le haut ;
- * machine de démantèlemnt mobile et disposant de son propre confinement et d'un poste de maintenance ;
- * système indépendant d'évacuation de déchets vers un atelier de conditionnement ;
- * toutes les opérations effectuées sans rupture du confinement ni de la protection biologique.

La machine de démantèlement ATENA a été conçue pour le démantèlement en téléopération des cellules d'AT.1. Elle se compose d'un porteur et d'un télémanipulateur (MA 23 M ou RD 500). Le porteur comprend :

- une hotte de confinement,
- un chariot de transfert,
- un bras contitué d'une partie à déplacement vertical et d'une partie polyarticulée supportant le télémanipulateur.

La machine ATENA se déplace sur des rails au-dessus des cellules 904-905. La conduite s'effectue à distance en vidéo. Une nouvelle protection biologique mise en place au-dessus des cellules 904-905 comporte des ouvertures par lesquelles le bras porteur et son télémanipulateur peuvent être introduits en cellule sans rupture de confinement. L'étanchéité est assurée par un opercule de travail amené au poste de travail choisi. Un opercule de maintenance assure le confinement d'ATENA au poste de maintenance à l'extrémité sud de la zone de travail. Sous la protection biologique circule un chariot équipé de deux palans destinés à l'élinguage des pièces lourdes et à l'évacuation des déchets vers un atelier de conditionnement. L'outillage de démantèlement utilisé avec ATENA est intégré dans des boîtes à gants amovibles qui permettent l'introduction et le supportage des outils en cellule et également leur maintenance hors cellule.

Pour la cellule 903 (dissolution), il a été nécessaire d'effectuer une brèche dans le mur de séparation permettant le passage du polyarticulé d'ATENA. La découpe du béton a été réalisée à l'aide d'une scie à disque diamanté montée sur la machine ATENA. Le refroidissement était effectué par azote liquide.

4 - EVACUATION DES DECHETS

Tous les déchets issus du démantèlement d'AT.1 sont contaminés par des radioéléments émetteurs alpha provenant des composés du Pu. En outre, les déchets issus de la tête du procédé sont contaminés par des émetteurs bêta-gamma provenant des produits de fission.

En France les normes interdisent le stockage en surface ou à faible profondeur de déchets ayant une concentration en émetteurs alpha supérieure à 3,7 GBq/t (0,1 Ci/t). Toutefois la présence d'émetteurs bêta-gamma dans les déchets d'AT.1 ne risque pas d'être une contrainte vis-à-vis des normes de stockage. On doit seulement vérifier que les colis ne présentent pas des débits de dose supérieurs à 2 mSv au contact.

La plupart des déchets issus d'AT.1 font donc l'objet d'une mesure de concentration en émetteurs alpha à l'aide d'une station de comptage utilisant la méthode dite "globale" basée sur la détection des neutrons dus aux fissions spontanées et aux réactions alpha, n.




TABLEAU RECAPITULATIF DES OPERATIONS DE DEMANTELEMENT

	Cellule	Туре	Risque radiologique dominant	Technique opératoire	Outillage principal	Dose Intégrée mSV	Masse (tonne) et Activité (GBq) des déchets
Etape 1	906 950/951 Bag. Labo	Cellule α Boîtes à gants	Contamination α importante Contamination α importante	Intervention directe en atelier modulaire ventilé Démontage local et transfert pour démantèlement dans l'atelier de 906 (ct-dessus)	Cisaillage hydraulique Cisaillage hydraulique	non } 	36 } } 1350
	952	Cellule a	Contamination α importante	Intervention directe en ateller modulaire ventilé	Cisaillage hydraulique	non significative	30 250
	920	Cellule béton	Contamination αβγ superficielle	Intervention directe en cellule décontamination des tôles après découpe par électro-décontamination	Torche à plasma	non significative	20 37
Etape 2	Cellule filtration	Cellule inox blindage plomb	Points chauds très irradiants	Découpe des tuyauteries de llaison extraction de la boite inox sous protection du plomo de la cellule	Outil spécial de découpe	2 8	42 173
	911	Cellule blindée	Points chauds irradiants	Confinement en panneaux modulaires - intervention sous protection d'écrans.		11,5	94 181
	907 BIS	Cellule inox blindage plomb	Points chauds irradiants	Intervention en direct à l'intérieur de l'enceinte après extraction des points chauds	Cisaille torche plasma	19	12 100
Etape 3	901 - 902	Cellule béton peau inox	Points chauds très irradiants	Intervention directe après mise en place d'écrans en téléopération	Torche plasma	115	1 6 2 5
	904 - 905	Cellule bélon brut lèche-frite inox	Contamination βγ ambiance irradiante importante	Evacutalon des dalles de toit remplacées par une protection ailégée Démantèlement en téléopération à l'aide de la machine ATENA et du télémanipulateur MA23 Conditionnement des déchets en téléopération dans une cellule spécifique Achèvement en direct du démantèlement de 905	Tronçonneuse à disque Cisaille hydraulique Cisaille hydraulique	26 } 15 } (estimation) (avec 903)	9 7 2 6 5 0 5 500 (estimation) (avec 903) 2 1 3 3
	903	Cellule béton brut lèche-frite inox	Contamination βγ ambiance irradiante importante	Découpe du mur 904/903 à l'aide de la machine ATENA Voir 904 J	Scie à disque diamanté	7,5 Voir 904	Voir 904
Etape 4	908 - 909	Cellule Béton brut Ièche-frite inox	Points chauds irradiants	Découpe des cuves à l'explosif pour réduction du temps d'intervention	cordons détonnants	22	9 2 4
	907	Cellule béton brut lèche-frite inox	points chauds irradiants	Intervention directe écrans blindés si nécessaire		Démantèlemen	ni non effectué